

RAPPEL / RECALL

Rappel de sécurité de produits de l'Union Européenne

Pour les clients situés en : France

Description des produits :

Sont concernés certains modèles de véhicules radiocommandés Traxxas, pièces détachées (patins ou plaquettes de frein), ou ensembles de pièces de rechange contenant des patins ou des plaquettes de frein (par exemple : kits de transmission complets, ensembles de patins).

Pourquoi ces produits sont-ils rappelés ?

Les plaquettes de frein de certains modèles électriques et thermiques contiennent de petites quantités d'amiante chrysotile. L'importation d'amiante ou de biens contenant de l'amiante dans l'UE est interdite.


Quels sont les dangers ?

Types de risque : Les patins ou les plaquettes de frein vendus comme pièces ou vendus installés dans les véhicules radiocommandés concernés contiennent de l'amiante chrysotile. Des fibres d'amiante peuvent se détacher des patins du véhicule par frottement et les utilisateurs peuvent être exposés aux fibres d'amiante si le véhicule est démonté pour réparation ou entretien.

Danger : Si des fibres d'amiante sont libérées dans l'air et respirées, elles peuvent causer de graves problèmes de santé, notamment l'amiantose, le cancer du poumon et le mésothéliome.

Détails des produits :

Les plaquettes de frein sont des plaquettes en matériau composite dur qui mesurent 14 x 6 x 2,5 mm et pèsent environ 1 gramme par jeu de 3. Les plaquettes de frein pour modèles thermiques sont similaires. Les plaquettes de friction ne s'effritent pas ou ne se cassent pas facilement et génèrent un minimum de poussière due à l'usure. Pour tous les modèles électriques, elles sont enfermées dans un couvercle sur l'ensemble de la transmission. Voir ci-dessous pour des exemples. Que doivent faire les consommateurs ?



Platins de slipper Traxxas avec référence de taille

Qté 3 (un ensemble)



Les consommateurs ne doivent pas tenter de retirer ou de remplacer les patins ou les plaquettes de frein, ni de démonter l'ensemble des patins des véhicules concernés. Les consommateurs doivent cesser d'utiliser les véhicules à moteur thermique (non électriques) concernés.

Pour les consommateurs résidant en France, les véhicules concernés doivent être envoyés au service après-vente (MRC 15bis, Avenue de la Sablière 94370 Sucy-En-Brie) pour une réparation gratuite, qui consiste à faire remplacer les composants concernés. Si le véhicule a été acheté d'occasion, que le lieu d'achat n'est plus en activité ou que le consommateur ne se souvient plus où il a acheté son véhicule, il doit contacter le SAV MRC.

Les consommateurs doivent remplir le formulaire d'expédition ci-dessous pour recevoir une étiquette prépayée et les instructions d'expédition, y compris une étiquette d'expédition d'amiante conforme au règlement REACH.

Les pièces concernées non ouvertes doivent être retournées au lieu d'achat pour un échange gratuit. Si les pièces concernées ont déjà été installées, suivez les instructions pour les véhicules concernés.

Formulaire de rappel pour la France :

* Prénom	* Adresse email	
* Nom de famille	* Confirmez votre adresse email	
* +Code	Numéro de téléphone	
* Adresse Ligne 1	* Ville ou province	* Pays
Adresse ligne 2	* Code postal	
* Nom du produit	* Numéro de série du produit	
Lieu d'achat	jj/mm/aaaa	

* J'accepte les **conditions générales**, la **politique de confidentialité**, le **RGPD** et les informations **CCPA** de MRC et Traxxas concernant le stockage, le traitement et/ou la transmission de mes données personnelles. J'accepte que Traxxas puisse partager mes informations avec des distributeurs, des revendeurs et des sociétés de transport pour ce processus de rappel.

Soumettre

Pays	Distributeur	Téléphone	E-mail
France	Model Racing Car	+33149620962	mrc@mrcmodelisme.com

Fournisseur

Traxxas, LP

Commerçants qui ont vendu le produit

Concessionnaires Traxxas agréés consultez l'outil de recherche de concessionnaires sur : <https://www.mrcmodelisme.com/revendeurs>

Où le produit a été vendu ?

En magasin et en ligne.

Période de commercialisation

1er janvier 2002 - 10 juin 2024

Modèles, pièces et numéro de série concernés

Informations sur les modèles et pièces concernés et sur la plage de numéros de série (par exemple, les numéros de série inférieurs au numéro indiqué ; les numéros supérieurs/plus grands ne sont pas concernés).

Modèles électriques Traxxas 4x2 avec plaquettes de friction 5552X

- Bandit, 240XX
 - A6281131 et inférieur
- Stampede, Bigfoot®, 360XX
 - A6234500 et inférieur
- Rustler, 370XX
 - A6300581 et inférieur
- Slash, 580XX
 - A6252000 et inférieur
 - K01054600 et inférieur (pour uniquement la version kit à monter du Slash)
 - Les numéros de série dans la série A04XXXXXX ne sont pas concernés
- Drag Slash, 94076-4 et 94046-4
 - A6336152 et inférieur



Bandit, 240XX



Stampede, 360XX



Rustler, 370XX



Slash, 580XX



Drag Slash, 94076-4

Comment localiser le numéro de série d'un modèle

Inspectez le châssis de votre modèle pour localiser le numéro de série.



Comment identifier un modèle concerné par plage de numéros de série

Par exemple, sur ce modèle, les numéros de série A6252000 et inférieurs sont les produits concernés.



Le modèle ci-dessus n'est pas concerné car le numéro de série est SUPÉRIEUR à A6252000.



Et ce modèle est CONCERNÉ car le numéro de série est INFÉRIEUR à A6252000.

Modèles électriques Traxxas 4X4 avec plaquettes de friction 5552X

- Stampede 4X4, 670XX (sauf Ruster 4X4, 67064 et 67076)
 - A6171233 et inférieur
 - D21003210 et inférieur (pour uniquement la version kit à monter du Stampede 4x4)
 - Les numéros de série dans la série A04XXXXX ne sont pas concernés.
- Slash 4X4, 680XX
 - A6355532 et inférieur
 - Les numéros de série dans la série A04XXXXX ne sont pas concernés.
- Rally VXL, 7407X
 - Tous les modèles
 - Les numéros de série dans la série A04XXXXX ne sont pas concernés.
- E-Revo et Summit, 560XX et 5610 (sauf E-Revo, 86086)
 - Tous les modèles équipés du motorisation brushed.
 - Uniquement le modèle brushless 5608, tous les autres modèles (2010 et au-delà) ne sont pas concernés.
- E-Maxx, 390XX
 - Tous les modèles équipés du motorisation brushed.
 - Uniquement le modèle brushless 3908, tous les autres modèles (2010 et au-delà) ne sont pas concernés.



Stampede 4X4, 670XX



Slash 4X4, 680XX



Rally VXL, 7407X



E-Revo 560XX



Summit, 5610



E-Maxx, 390XX

Comment localiser le numéro de série d'un modèle

Inspectez le châssis de votre modèle pour localiser le numéro de série.



Comment identifier un modèle concerné par plage de numéros de série

Par exemple, sur ce modèle, les numéros de série A6252000 et inférieurs sont les produits concernés.



Le modèle ci-dessus n'est pas concerné car le numéro de série est SUPÉRIEUR à A6252000.



Et ce modèle est CONCERNÉ car le numéro de série est INFÉRIEUR à A6252000.

Modèles Traxxas Thermiques avec plaquettes de friction 5352X, plaquettes de frein 5365 et/ou disque de frein 5564

- Jato, 550XX et 5510
 - C22012413 et inférieur
- Slayer, 590XX
 - C23000440 et inférieur
- T-Maxx, 490XX (sauf T-Maxx Classic 491XX)
 - C2300788 et inférieur
- Revo, 530XX et 5310
 - C23001740 et inférieur



Jato, 550XX and 5510



Slayer, 590XX



T-Maxx, 490XX



Revo, 590XX and 5310

Comment localiser le numéro de série d'un modèle

Inspectez le châssis de votre modèle pour localiser le numéro de série.



Comment identifier un modèle concerné par plage de numéros de série

Par exemple, sur ce modèle, les numéros de série A6252000 et inférieurs sont les produits concernés.



Le modèle ci-dessus n'est pas concerné car le numéro de série est SUPÉRIEUR à A6252000.



Et ce modèle est CONCERNÉ car le numéro de série est INFÉRIEUR à A6252000.

Modèles Traxxas Electriques avec patin d'embrayage à glissement 7152 :

- 1/16 Slash 4X4, 700XX
 - A6256500 et inférieur
- 1/16 E-Revo, 710XX
 - A6270090 et inférieur
- 1/16 Summit, 720XX
 - A6294440 et inférieur
- 1/16 Rally, Mustang, Nastruck, Fiesta 73XX
 - Tous les modèles
- Ford Fiesta ST Rally, 74054 and 74064
 - A6312162 et inférieur
- Telluride, 67044
 - Tous les modèles

Comment localiser le numéro de série d'un modèle

Inspectez le châssis de votre modèle pour localiser le numéro de série.



Comment identifier un modèle concerné par plage de numéros de série

Par exemple, sur ce modèle, les numéros de série A6252000 et inférieurs sont les produits concernés.



Le modèle ci-dessus n'est pas concerné car le numéro de série est SUPÉRIEUR à A6252000.



Et ce modèle est CONCERNÉ car le numéro de série est INFÉRIEUR à A6252000.

NON concerné

Les produits expédiés avec un chargeur USB-C dans la boîte ne sont PAS concernés.



Références concernées

5352X	KIT DE REPARATION POUR EMBRAYAGE
5552X	KIT DE REPARATION POUR SLIPPER
6878	SLIPPER COMPLET
3695	BOITIER DE TRANSMISSION COMPLET RULTLER, BANDIT, STAMPEDE, SLASH 4X2
4983	BOITIER DE TRANSMISSION COMPLET T-MAXX3.3
5491	BOITIER DE TRANSMISSION COMPLET REVO 3.3
5691	BOITIER DE TRANSMISSION 2 VITESSE COMPLET SUMMIT 1/10
9495	SUPPORT DE WHEELIE BAR POUR 9495 TRANSMISSION MAGNUM 272R
5351X	KIT OPTION DE SLIPPER POUR T-MAXX
5352	KIT DE REPARATION POUR EMBRAYAGE
5552	KIT DE REPARATION POUR SLIPPER
7152	SLIPPER COMPLET
6766	COURONNE D'EMBRAYAGE COMPLETE
7095	BOITIER DE TRANSMISSION COMPLET 1/16 BRUSHED
7096	BOITIER DE TRANSMISSION COMPLET 1/16 VXL
5365	KIT DE PLAQUETTES DE FREIN
5564	DISQUE DE FREIN SEMI-METAL
5417	KIT DE FREIN ARRIERE (DOUBLE DISQUES REVO)